

061988

4

5

7

ТУ-19-241-82

0

2

# студия ДИАФИЛЬМ



07—3—478

# ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ *из древесины*



## В ШКОЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ В V КЛАССЕ

## *К сведению учителя*

Диафильм рекомендуется демонстрировать при работе учащихся над изделиями прямоугольной формы. Основное внимание следует обратить на изготовление типовых деталей и их соединение, а также экономное расходование материала.

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

# ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СССР НА ПЕРИОД до 1990 года И МЕРЫ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ  
МАЙСКОГО ПЛЕНУМА  
ЦК КПСС  
1982 года

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
1982

В долгосрочном плане развития нашей страны особое место занимает Продовольственная программа СССР, ее выполнение — дело всего советского народа.








**Вы тоже можете внести вклад в решение этой важной государственной задачи, выращивая кроликов и домашнюю птицу.**



Клетка для наседок.



Клетка для кроликов.




Кормушка для цыплят.

**Все оборудование, необходимое для разведения кроликов и домашней птицы, можно сделать в школьных мастерских.**







Для типовых деталей, из которых собирают клетки и кормушки, используют различные пиломатериалы.




Изготовление любых деталей и изделий производится по чертежам. На чертеже изображение дается обычно в трех проекциях.




Поз.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Планка	1	Сосна

Чертеж позволяет представить вид детали и ее размеры. На нем указывается, из какого материала надо эту деталь изготовить, какое количество таких деталей необходимо.



Поз.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Планка долевая	5	Сосна
2	Планка диагональная	1	Сосна
3	Планка поперечная	2	Сосна
4	Шуруп $l=40$	15	Сталь
Дверки клетки			


Полное представление об изделии дает сборочный чертеж (или эскиз). На нем указывается место деталей в изделии и способ их соединения.




№	Наименование	Кол-во	Материал и размеры
7	Гвоздь	2	Сталь — 7
6	Вертушка	1	Дерево — $79 \cdot 2,2 \cdot 2,2$
5	Стойка	2	Железо — $11,5 \cdot 2 \cdot 0,3$
4	Брусок	2	Дерево — $80 \cdot 2,5 \cdot 0,7$
3	Торцевая стенка	2	Дерево — $10 \cdot 7 \cdot 2$
2	Фасадная стенка	2	Дерево — $80 \cdot 6,3 \cdot 1$
1	Дно	1	Дерево — $80 \cdot 12 \cdot 1$
КОРМУШКА для цыплят с 20- до 60-дневного возраста			Чертеж № 2

Можно пользоваться готовыми чертежами или разработать свою техническую документацию: самим сделать эскизы и чертежи клеток и кормушек.





М 1:2



В эскизах и чертежах надо обязательно соблюдать масштаб изображения.



**В зависимости от вида и размера детали или изделия подбираются необходимые материалы и инструменты.**



**Выбирать заготовки и  
нарезать их из пи-  
ломатериалов нужно  
так, чтобы количество  
отходов было мини-  
мальным.**





При пилении заготовок разрез должен проходить по внешней от детали стороне разметочной линии.

# Пиление в стусле.



Установка верстака соответственно росту, правильная рабочая поза, использование различных приспособлений способствуют эффективной и безопасной работе.






Пиление с упором.





**Перед разметкой заготовку следует прострогать сначала шерхебелем, а затем — рубанком.**



**Качество строгания зависит от правильной рабочей позы, а также от согласованности движений и усилий рук.**





**Взаимная перпендикулярность базовых поверхностей деталей прямоугольной формы проверяется угольником. Им же производится и разметка заготовки.**










Линии, параллельные базовым поверхностям, наносятся рейсмусом.





**Результат работы прове-  
ряется угольником и ли-  
нейкой.**





Прочность соединения изделий на гвоздях повышается при выполнении таких правил. Посмотрите на схему и назовите эти правила.



**Чтобы собрать изделие на шурупах, в деталях просверливают отверстия. Диаметр сверла должен быть вдвое меньше диаметра шурупа.**




Сверление отверстий производят с помощью коловорота, дрели или на сверлильном станке. В зависимости от размеров отверстия пользуются различными типами сверл. Назовите их.



**Качество и безопасность работы, сохранность оборудования во многом зависят от правильной рабочей позы. Заканчивая сверление, необходимо уменьшить давление на инструмент.**







Для увеличения жесткости собираемых узлов в деталях делаются вырезы или ставятся дополнительные элементы.



Торцы готовых деталей или узлов  
обрабатывают рашпилем






и зачищают абразивной шкуркой.



**Собранное изделие подготавливается к окраске. Для этого нужно сгладить неровности поверхности и загрунтовать ее. Красят обычно водорастворимыми и масляными красками или масляными лаками.**



Для кроликов можно сделать клетку такой конструкции или разработать свой вариант.





**А это гнездо для наседки.**



**Изготавливая такие полезные вещи в школьной мастерской, вы не только приобретете необходимые в жизни знания и трудовые навыки, но и окажете реальную помощь старшим.**

# КОНЕЦ

Диафильм по трудовому обучению для V класса  
сделан по программе, утвержденной  
Министерством просвещения СССР

Авторы В. КАЗАКЕВИЧ и А. СОВА

Художник-оформитель Н. ДУНАЕВА

Фото А. ПАВЛОВА

Редактор В. ЧЕРНИНА

© Студия «ДИАФИЛЬМ» Госкино СССР, 1983 г.  
103 062, Москва, Старосадский пер., 7

Цветной 0-30

Д-230-83